








Esempi imbraghe  
Slings Examples  
Exemples d'élingues  
Beispiele von Kettengehänge



TUTTI GLI ACCESSORI RIPORTATI SONO DISPONIBILI NELLE COLORAZIONI ROSSO O GIALLO.

ALL THE ACCESSORIES INDICATED ARE AVAILABLE IN COLOURS RED OR YELLOW.

LES ACCESSOIRES COMPRISES SONT DISPONIBLE DANS LES COLORES ROUGE ET JAUNE.

ALLE ZUBEHÖRE SIND IN DEN FARBEN ROT ODER GELB LIEFERBAR.

## CONSIGLI D'USO

## SI

- 1 Esaminare lo stato delle imbraghe prima di ogni sollevamento
- 2 Controllare che i bracci delle catene non siano attorcigliati durante il sollevamento
- 3 Verificare che il carico appoggi al centro del gancio e non sulla punta

## NO

- 1 Non effettuare autonomamente riparazioni e saldature, su catene ed accessori
- 2 Non utilizzare le imbraghe con carichi superiori alle portate previste
- 3 Non sollevare con angoli di divergenza superiori ai 120°
- 4 Non sollevare a strappi
- 5 Non accorciare le catene annodandole
- 6 Non verniciare o zincare le catene
- 7 Non utilizzare catene Gr. 8 in bagni di decapaggio o bagni acidi
- 8 Non sottoporre le catene a trattamenti termici
- 9 Non usare catene ed accessori al di fuori dell'intervallo di temperatura compreso tra i -40C ed i +200C.

## QUANDO SOSTITUIRE LE IMBRAGHE

- 1 Quando nella zona di contatto fra le maglie si ha una diminuzione del diametro superiore al 20%.
- 2 Quando la catena ha subito un allungamento rispetto alla dimensione iniziale.
- 3 Quando le marcature sulla catena sono diventate illeggibili.
- 4 Quando gli accessori di estremità presentano deformazioni (es. apertura dell'imbocco superiore al 10%).

## FATTORI DI RIDUZIONE DEL CARICO

Variation in % del carico di lavoro in funzione all'aumento della temperatura

## ADVICE FOR USE

## YES

- 1 Check the condition of the slings before each load
- 2 Check that the chain legs are not twisted
- 3 Check that the load is on the center of the hook and not on the tip

## NO

- 1 Refrain from self-repairs and weldings of the chains and fittings
- 2 Do not use the slings loaded over the maximum permissible limit
- 3 Do not load with convergence angle over 120°
- 4 Do not shock load
- 5 Do not shorten the chains by knotting them
- 6 Do not paint or galvanize the chains
- 7 Do not use Gr. 8 chains in pickling or acid baths
- 8 Do not submit the chains to heat treatments
- 9 Do not use chain and accessories outside of temperature range between -40C and +200C.

## WHEN TO SUBSTITUTE THE SLINGS

- 1 When the contact point between the links has a diameter reduction over 20%.
- 2 When the chain has reached the ultimate elongation in respect to the initial dimension.
- 3 When the marks on the chain are illegible.
- 4 When parts of the accessories have deformations (eg. opening of the mouth of the accessories over 10%).

## LOAD REDUCTION FACTORS

Variation in % of the safe working load in respect to the increase of temperature

## MODE D'EMPLOI

## OUI

- 1 Examiner l'état des élingues avant chaque opération de levage.
- 2 Contrôler que les brins de la chaîne ne sont pas entortillés.
- 3 Vérifier que la charge se trouve au centre du crochet et non sur la pointe.

## NON

- 1 Ne pas effectuer de réparations ou de soudures sur les chaînes et les accessoires, de votre propre chef.
- 2 Ne pas utiliser les élingues avec des charges qui dépassent les charges prévues.
- 3 Ne pas lever dans le cas d'angles de divergence de plus de 120°
- 4 Ne pas lever par à-coups.
- 5 Ne pas raccourcir les chaînes en faisant des noeuds.
- 6 Ne pas peindre ou zinguer les chaînes.
- 7 Ne pas utiliser les chaînes Gr. 8 dans des bains de décapage ou des bains acides.
- 8 Ne pas soumettre les chaînes à des traitements thermiques.
- 9 Ne pas employer chaînes et accessoires outre le intervalle de température compris entre -40C et +200C.

## QUAND REMPLACER LES ÉLINGUES

- 1 Quand il y a une diminution du diamètre de plus de 20% dans la zone de contact entre les mailles.
- 2 Quand la chaîne s'est allongée par rapport à la taille initiale.
- 3 Quand les marques sont devenues illisibles sur la chaîne.
- 4 Quand les accessoires aux extrémités présentent des déformations (par exemple, ouverture de plus de 10% à l'entrée).

## FACTEUR DE RÉDUCTION DU CHARGE

Variation en % de la charge d'utilisation en fonction de l'augmentation de la température

## ANWENDUNGSHINWEISE

## JA

- 1 Überprüfen Sie den Zustand der Anschlagketten vor jeder Benutzung
- 2 Kontrollieren Sie, daß die Kettenstränge nicht verdreht sind
- 3 Überprüfen Sie, daß das Gewicht nicht die Hakenspitze belastet, sondern in der Mitte des Hakens liegt

## NEIN

- 1 Nicht Selbstsreparaturen und Schweißungen an Ketten und Zubehörteile durchführen
- 2 Anschlagketten nicht über die vorgesehene Tragfähigkeit belasten
- 3 Spreizwinkel über 120° nicht zulässig
- 4 Nicht ruckartig belasten
- 5 Die Ketten nicht durch Knotenbildung verkürzen
- 6 Die Ketten nicht ohne Genehmigung des Herstellers verzinken oder färben
- 7 Die Ketten Gr. 8 nicht in Säure oder Langenbädern ansetzen
- 8 Die Ketten vor thermischen Behandlungen schützen
- 9 Keine Ketten und Zubehörteile außerhalb des Temperaturgebietes zwischen -40C und +200C verwenden.

## DIE GEHÄNGE SIND ZU ERSETZEN

- 1 Wenn der Mittlere Durchmesser der Ketten an einer Stelle durch Verschleiss um mehr als 20% reduziert ist.
- 2 Wenn durch Dehnung eine Verlängerung der Ketten festgestellt ist.
- 3 Wenn die Kennzeichnung auf den Ketten unleserlich oder nicht mehr vorhanden ist.
- 4 Wenn die Anschlagteile deformiert sind, zB. die Maulöffnung eines Haken mehr als 10% vergrößert oder die Hakensicherung ausgeklinkt werden kann.

## BELASTUNG-REDUKTIONFAKTOREN

Änderung der Tragfähigkeit in % bei verschiedenen Temperaturen

100%  
-40 ≤ t < 200 °C

90%  
200 ≤ t < 300 °C

75%  
300 ≤ t < 400 °C